



## MODALITA' DI UTILIZZO **+NANO METALS**

### CICLO APPLICATIVO 4

#### **Effetto idrofobico – Superfici Metalliche NUOVE/ BUONO STATO**

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo alla pulizia mediante **+NANO CLEANER** e successivamente all'applicazione di **+NANO METALS**

Modalità:

- 1) Vaporizzare **+NANO CLEANER** direttamente sulla superficie utilizzando un panno in microfibra.
- 2) Procedere all'applicazione di **+NANO METALS** utilizzando un tampone in TNT.
- 3) Rimuovere il prodotto in eccesso mediante un panno in microfibra

### CICLO APPLICATIVO 5

#### **Effetto idrofobico – Superfici Metalliche DATATE con presenza di RUGGINE**

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo alla pulizia mediante **+NANO UNI METALS** e successivamente all'applicazione di **+NANO METALS**

Modalità:

- 1) Applicare il prodotto con uno spruzzino lasciandolo agire sulla superficie. Per ottenere un risultato migliore, applicarlo con un pennello o una spugna abrasiva.
- 2) Rimuovere il prodotto e lasciare asciugare
- 3) Procedere all'applicazione di **+NANO METALS** utilizzando un tampone in TNT.
- 4) Rimuovere il prodotto in eccesso mediante un panno in microfibra

*N.B.: Una volta effettuato il trattamento non bagnare la superficie per almeno 12 ore*

Distribuito da: